



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile

Unità Operativa Dirigenziale - Genio Civile Salerno - Presidio di Protezione Civile – 50.18.07 -

ORDINE DI SERVIZIO n° 13 del 24.05.2019

Lavori di somma urgenza per l'ispezione, il taglio della vegetazione ed il disagggio di masse instabili del costone roccioso incombente sulla Via delle Ferriere, tra le due gallerie, della frazione Pontone del comune di Scala, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA

PREMESSO

- a) Con nota prot. 1713 del 29.04.2019, acquisita agli atti dell'Ufficio Genio Civile di Salerno il 30.04.2019 al prot. 2019.0271248, il Comune di Scala ha comunicato il crollo di materiale roccioso dal costone che sovrasta la strada rotabile di accesso alla frazione Pontone prospiciente via Valle delle Ferriere;
- b) Che, in data 08.05.2019 funzionari dell'ufficio del Genio Civile Salerno, unitamente al Sindaco del comune di Scala, hanno effettuato un sopralluogo alla via Valle delle Ferriere constatando visivamente che il costone roccioso era stato interessato da incendi verificatisi negli anni 2015 e 2017 e presentava delle masse instabili che richiedevano un immediato intervento di disagggio e pulizia;
- c) Che al fine di definire la superficie interessata dall'evento e poter quantificare l'intervento da eseguire, è stato chiesto al Sindaco la relazione della ditta che ha eseguito la preliminare verifica del costone roccioso;
- d) Che con nota prot. 1925 del 13.05.2019, acquisita agli atti dell'Ufficio Genio Civile Salerno il 14.05.2019 al prot. 2019.0299817 il Comune di Scala ha trasmesso la relazione della ditta Grimaldi Vincenzo nella quale, oltre ad illustrare le attività eseguite ha definito l'intervento da eseguire ovvero l'ispezione della parete per una superficie di circa mq 1.500, il disagggio delle masse instabili di piccole e medie dimensioni e infine il rafforzamento corticale mediante l'apposizione di rete metallica con chiodature in roccia e funi metalliche;
- e) Che a seguito di sopralluogo da parte dei funzionari dell'Ufficio Genio Civile Salerno in data 22.05.2019, ed in considerazione che lo stato dei luoghi è tale che sussistono condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto in caso di ulteriori crolli potrebbero essere interessati i pedoni ed i veicoli che transitano sulla predetta strada comunale, è stato redatto apposito verbale di constatazione somma urgenza ai sensi degli art. 18 e 67 della Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 e dell'art.163 del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016;
- f) Che ai fini della realizzazione dell'intervento, occorre individuare le figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi, finalizzati alla progettazione ed esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO

Che all'interno del personale dell'Ufficio Genio Civile Salerno – Presidio di Protezione Civile – sussistono figure professionali tali da rivestire i ruoli previsti per l'attuazione dell'intervento;

VISTA

la disponibilità da parte del personale individuato;

ORDINA

ai seguenti funzionari di svolgere la fase di progettazione e direzione dei lavori di somma urgenza per l'ispezione, il taglio della vegetazione ed il disagggio di masse instabili del costone roccioso incombente sulla Via delle Ferriere, tra le due gallerie, della frazione Pontone del comune di Scala.

Nominativo	Incarico - Funzione
Arch. Baldo Amato	Responsabile del Procedimento
Geom. G.Giordano - V.Sada	Progettisti
Geom. Vincenzo Sada	Direttore dei Lavori
Geom. Giancarlo Giordano	Direttore Operativo
Geom. Vittorio Bartoli	Ispettore di cantiere
Dott. Antonio Piccolo	Supporto al RUP
Sig. Antonio Farina	Supporto al RUP

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA 07

Avv. Beatrice Granese

Per presa Visione:

Arch. Baldo Amato

Geom. Vincenzo Sada

Geom. Giancarlo Giordano

Geom. Vittorio Bartoli

Dott. Antonio Piccolo

Sig. Antonio Farina