

SCHEDA DESCRITTIVA DI RILEVAZIONE SUPERFICI COMUNALI - 2

Localizzazione			
Descrizione tipologia di superficie	FACCIATA MURO DI CONTENIMENTO		
Indirizzo e numero civico	Convento Sant'Antonio		
Coordinate satellitari (link)	41.117333768831315, 14.942114330671561		
Superficie			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica	<input type="checkbox"/> Privata <input type="checkbox"/> Mista
Nel caso di proprietà privata o mista, descrivere il provvedimento che l'ha opzionata ai fini in questione	NON DEL CASO		
Dimensioni	20*10 (TRATTASI DI FACCIATA DI MURO DI CONTENIMENTO DI SAGOMA UNIFORME) t		
Stato della superficie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ottimo	<input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Pessimo
Note relative alla finitura attuale della superficie e agli interventi a farsi per il migliore risultato dell'opera pittorica	la superficie necessita di manutenzione, e non è presente intonaco, ecc.		
Documentazione			
Ortofoto (eventuale)	Allegare 1 immagine		
Vista frontale	Allegare 1 immagine		
Viste di scorcio	Allegare 2 immagini		
Eventuali dettagli	Allegare max 3 immagini		
Contesto	Allegare max 4 immagini		
Vincoli e prescrizioni			
La superficie è / non è sottoposta a		Sì	No
	Vincolo storico-artistico		X
	Vincolo paesaggistico		X
	Perimetrazione zona A PdF		X
	Perimetrazione UNESCO		X
	Piano del colore		X
	Censimento Architetture MiC		X
Trattasi di aree in immediate prossimità del "Convento di Sant'Antonio"			
Spazio per eventuali altre informazioni			



